




VELMI DŮLEŽITÉ!

Zkontrolujte, který otvor pružiny je zahnutý do, s odkazu v tabulce "A" (pokud je instalován sin-GLE příslušenství), nebo tabulky "B" (v případě více doplňků jsou instalovány diody LED). V případě, že výsledek neodpovídá, posuňte pružinu do správných otvorů.



Tab. A	M3BAR		M5BAR			M7BAR	LBAR
	2,65 m XBA15 (3,15m) - 0,50m	3,15 m XBA15 (3,15m)	3,50 m XBA14 (4,15m) - 0,65m	4,15 m XBA14 (4,15m)	5,15 m XBA5 (5,15m)	7,33 m XBA15 + XBA14	9,33 m XBA14 + XBA5
XBA13	A 1	A 3	B 2	B 3	C 2	B 2	B 1
XBA13	A 1	A 3	B 2	B 3	C 2	B 2	B 1
XBA11	B 3	B 3	C 1	C 3			

Tab. B	M5BAR		M7BAR			LBAR	
	3,50 m XBA14 (4,15m) - 0,65m	4,15 m XBA14 (4,15m)	5,15 m XBA5 (5,15m)	5,00 m XBA15+XBA15 (6,30m) - 1,30m	6,33 m XBA15 + XBA15	7,33 m XBA15 + XBA14	8,33 m XBA14 + XBA14
XBA13	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
XBA13	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
WA13	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	(2)
WA12	(5)	(4)	(4)	(3)	(3)	(3)	(3)
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
	0 ÷ 1 = B 2	0 ÷ 1 = B 3	0 ÷ 2 = A 2	0 ÷ 2 = B 1	0 ÷ 2 = B 1	0 ÷ 2 = A 1	0 ÷ 2 = A 3
	2 ÷ 7 = B 3	2 ÷ 4 = C 1	3 ÷ 5 = A 2	3 ÷ 5 = B 2	3 ÷ 5 = B 2	3 ÷ 4 = A 2	3 ÷ 6 = B 1
		5 ÷ 6 = C 2	6 ÷ 7 = A 3			5 ÷ 6 = A 3	

1- Sečtěte číslo v závorce ve sloupci, vyberte pouze ty, které odpovídají nainstalovanému příslušenství.

2- Použijte součet těchto počtů identifikovaných otvorů, do kterých chcete ukotvit pružinu.